

りふお～む実績 PICK UP !

■ 建物もリフレッシュ☆ ■

Before



共用階段内壁

汚れやコケが付着していましたが、高圧洗浄後、塗り替えて、通路が明るくなりました。

Before



エントランス部

破損していた
タイルを張替。
どこを直したかわからない程に
仕上がりました

After



After

